



CONJUNTO EDUARDO GOMES

Quadra de escola é interditada pelo Corpo de Bombeiros

Anderson Araujo

Por apresentar risco aos estudantes em função da ferrugem que comprometeu toda estrutura da cobertura por falta de manutenção, a quadra de esportes do Colégio Estadual Hamilton Alves, localizado no Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, foi interditada pelo Corpo de Bombeiros na manhã de ontem. O problema se agravou ainda mais com a chuva e os ventos fortes que provocaram o deslaminamento.

O estudante Fernando da Silva Costa disse que as aulas de educação física não são feitas na quadra há um bom tempo, justamente em virtude da estrutura que sustenta a cobertura apresentar ferrugem em diversos pontos. "Esse problema não é de agora, já dura uns três anos, justamente por falta de manutenção. Agora com a chuva que caiu durante a madrugada, piorou", relatou.

A aluna Ana Carolina Ferreira Lopes disse que as pessoas que moram nas proximidades da escola também correm risco, visto que quando venta forte, as telhas de alumínio saem voando passando por cima da escola e caindo na rua. "Já pensou uma pessoa lá na rua ser atingida por uma telha dessas?", questiona, lembrando que no momento os estudantes temem o deslaminamento da cobertura.

Como se não bastasse a quadra prestes a desabar, o estudante Paulo Roberto Lima revelou que outros problemas que a escola apresenta em sua estrutura, como por exemplo, as infiltrações em algumas paredes, piorou com as chuvas que caíram durante a madrugada. "Na verdade, a escola precisa passar por uma ampla reforma antes que ocorra um grave acidente", sugeriu.

Funcionários da escola, que pediram para não serem identificados, também confirmou a existência do problema. "Há seis meses, o próprio Ministério Público Estadual (MPE) ordenou para que isolássemos a quadra. A partir de então, as aulas de educação física pas-

“

Esse problema não é de agora, já dura há uns três anos”

Fernando da Silva |
Estudante

saram a ser ministradas nas salas de aula ou aqui no pátio, justamente para não colocar em risco os estudantes”, relatou uma funcionária.

Essa mesma funcionária disse que na tarde de ontem, a direção da escola estava aguardando uma equipe de engenharia da Secretaria de Estado da Educação (SEED) para verificar os problemas na estrutura física. "Eu trabalho aqui há uns quatro anos, e não me lembro da última vez que esse colégio passou por uma reforma. A prova está aí, com a estrutura da cobertura da quadra comprometida pela ferrugem", lamentou.

• Equipe da Seed inspecionará escola

A Assessoria de Comunicação da Seed, através da jornalista Ofélia Onias, informou que tão logo a secretaria tomou conhecimento da interdição da quadra de esportes da Escola Hamilton Alves, por parte do Corpo de Bombeiros, no final da manhã de ontem, destacou uma equipe de técnicos de Engenharia para ir até a unidade de ensino para verificar o problema e adotar as medidas necessárias.

"Até às 13h de hoje (segunda-feira), não tínhamos sido notificados oficialmente pelo Corpo de Bombeiros, mas mesmo assim, já sabíamos do problema, e por isso, uma equipe foi acionada para ir até a escola ver as condições da quadra e outros problemas que possam existir em outras partes de estrutura física", reafirmou Ofélia Onias, garantindo que uma equipe de manutenção está visitando diversas escolas para identificar os problemas.