



ESTADO DE SERGIPE  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO  
RECORTE DE JORNAIS

JORNAL DA CIDADE

ARACAJU, SÁBADO, 24 DE AGOSTO DE 2013

INCÊNDIO

# Huse não tem sistema de prevenção

Não ocorreu nenhuma melhoria nas condições do Huse no que se refere à prevenção a incêndio nos últimos quatro meses. Esse foi o resultado de relatório técnico elaborado pelo Corpo de Bombeiros a partir de visita realizada no último dia 21. "O fato é que não houve quase nenhuma alteração em relação ao relatório anterior, realizado em março; as inadequações permanecem", disse a promotora Euza Missano.

Ela destacou que o MP analisará mais detidamente o documento na segunda-feira, quando o órgão apresentará com detalhes as inconformidades e entrará com uma Ação Civil Pública (ACP); prazos serão definidos para que os responsáveis sanem as irregularidades.

Euza disse que uma vistoria anterior já havia sido realizada em 26 de março, sendo o parecer apresentado em audiência

no dia seguinte. "Na ocasião, foram apresentados itens a corrigir. Prazos para correções imediatas e em até 90 dias foram estipulados [mas desobedecidos]", frisou. A promotora frisou que existem riscos não apenas para os pacientes, como também para trabalhadores e visitantes.

Na vistoria anterior, o diretor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros, coronel Dória, afirmou que foram ins-

peccionados todos os preventivos de combate a incêndio e pânico no Huse, como extintores, saídas de emergência, iluminação, fiação elétrica, piso antiderrapante e teto.

Entre as irregularidades persistentes, está a ausência de extintores, fluxo incorreto de abertura de portas (ou seja, contrário ao fluxo da multidão) e a ausência de projeto de combate a situações de pânico, entre outros.